

sinbo

SKS 4507
КУХОННЫЕ ВЕСЫ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SINBO SKS 4507 КУХОННЫЕ ВЕСЫ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемые клиенты,

Для предотвращения ситуаций, при которых изделие может выйти из строя по причине ошибочных действий пользователя, пожалуйста, до начала использования устройства, внимательно прочтайте все инструкции руководства. Особенно, обратите внимание на инструкции по безопасности. Передавая это устройство для пользования третьим лицам, не забудьте вместе с ним также передать руководство по применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Прибор оснащен дилатометрическим датчиком высокой точности;
- Способность взвешивания: 3 кг/1 г
- Автоматический сброс;
- Индикатор перегрузки “OL.”;
- Индикатор слабой батареи “”;
- Автоматическое отключение
- Показатель веса тары
- Две единицы измерения веса (г/унций)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Батарея: 1 литиевая батарея (CR2032)

“Индикатор слабой батареи ”.

ПРИМЕНЕНИЕ

ЭТАП 1: Установите весы на твердую и ровную поверхность.

ЭТАП 2: Нажмите на клавишу ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ), в течение 3 секунд на дисплее установится нулевое значение.

ЭТАП 3: Поместите продукты, которые вы хотите взвесить в чашу весов, на дисплее покажется вес продуктов.



ВЕС ТАРЫ-ЕМКОСТИ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗВЕШИВАНИЯ ВСЕХ ИНГРЕДИЕНТОВ В ОДНОЙ ЧАШЕ, один за другим, весы оснащены очень практичной в применении функцией сброса веса до нуля. Для осуществления сброса, после взвешивания первого продукта, нажмите один раз на клавишу «TARE» (ТАРА). После того, как на дисплее снова покажется нуль, можно приступать к взвешиванию второго ингредиента, как показано ниже.

ВЕС ТАРЫ-ЕМКОСТИ



ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Выключение устройства

Выключение весов может осуществляться двумя способами, при первом можно воспользоваться клавишей "ON/OFF" (ВКЛ/ВЫКЛ), при втором весы отключаются сами в течение примерно 30 секунд, прошедших после того как ими перестают пользоваться.

ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕСА

Для изменения единицы измерения веса, нажмите на клавишу "MODE" и выберите желаемую единицу измерения веса: "грамм" или "унция".



ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ

Если на весы поместить груз превышающий допустимое значение (3000г/105унций) на экране покажется следующее изображение.



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Чтобы обеспечить безусловную точность взвешивания, весы необходимо всегда устанавливать на ровную, хорошо сбалансированную и твердую поверхность.
2. Протирайте весы слегка увлажненной тканью, однако следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь весов.
3. Для очистки весов никогда не применяйте абразивные средства химического происхождения.
4. Никогда не погружайте весы в воду или любую другую жидкость, это может повредить электронное оснащение устройства.
5. Чтобы избежать быстрой разрядки батарей, после окончания взвешивания не храните весы в вертикальном положении.
6. Удалите батареи из весов, если вы ими не будете пользоваться в течение продолжительного периода.
7. Соблюдайте аккуратность во время пользования весами. Это высокоточное устройство.
8. Не допускайте падения весов на пол и не наступайте на весы.

ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Утилизируйте отслужившее свой срок устройство в соответствии с экологической ответственностью и законом об охране окружающей среды, не выбрасывайте вместе с другими бытовыми отходами. Действующие законы предусматривают специальный порядок сбора электрических и электронных отходов, поэтому выбрасывайте это устройство только в контейнеры для специальных отходов. Обращайте внимание на знак для отходов подобного рода, расположенный на приборе или его упаковке. Этот прибор содержит материалы, которые могут использоваться повторно. Осуществляя правильную утилизацию данного устройства, вы способствуете предотвращению потенциально опасного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которое, в свою очередь, может быть вызвано неправильной утилизацией данного устройства. Для получения дополнительной информации по вопросу утилизации данного устройства обратитесь в местные органы городского управления. ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЛИКВИДАЦИЯ

Фирма изготавитель: «Деима Электромеканик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Ималят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети»

Страна производитель: Турция.

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус"

115230, г. Москва проезд Хлебозаводский д. 7, стр. 9, пом. IX ком. 9. info@sinbo.ru,
Tel. (495) 933 99 05

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.